

广州环卫行业协会文件

穗环协〔2024〕47号

关于进一步加强安全生产工作的通知

各会员单位：

2024年12月12日，深圳市南山区发生一起有限空间生产安全事故，造成2名工人死亡。为深刻吸取事故教训，切实加强安全生产工作，坚决遏制事故发生，现就有关工作通知如下：

一、开展安全生产风险隐患排查整治

各会员单位要深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查整治各类风险隐患，要重点排查高空作业、有限空间作业等高风险环节，及时防范化解重大安全风险，切实筑牢安全防线，扎实做好岁末年初清洁卫生领域安全生产工作。

二、着重抓好有限空间作业安全管控

进行有限空间作业的单位，严格要求做到以下方面：一

是全面辨识有限空间风险，并建档立册，在所有有限空间现场醒目位置设置安全警示标志；二是建立完善有限空间安全规章制度和作业流程，特别是强化作业前、作业中的通风和检测管控措施；三是为员工配备个人劳动保护用品，特别是配齐配全通风检测作业仪器、呼吸器等各类应急保障用品；四是落实有限空间作业中的安全监护措施，特别是按要求配备监护人员；五是确保有限空间作业现场设备设施安全，特别是电气设备符合防爆、安全等规定；六是严格落实有限空间作业许可申报审批管理；七是定期组织员工开展常态化有限空间作业安全培训，并有计划地开展有限空间应急救援演练。粪便清运企业严格做到两个严禁：一是严禁进入化粪池进行作业；二是严禁进入车辆罐体清理。

三、持续抓好安全生产警示教育

各单位要利用岗前培训、班前会、班后总结等方式，对作业人员普及安全常识，组织相关负责人开展安全警示教育，提升安全作业水平。

